

Certificato di Conformità del Controllo della Produzione in Fabbrica

1381-CPR-275

Venezia, 29 Settembre 2020

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2011 (Regolamento dei Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

Elementi strutturali in Acciaio e Alluminio

Fabbricato da

Fabbricante e sua qualifica:

DUMASCA S.R.L.

Indirizzo:

Via A. Pacinotti, 16 – 30030 Noale (VE)

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell' allegato ZA delle norme

EN 1090-1:2009+A1:2011

Esecuzione di Strutture di Acciaio

Classe di esecuzione fino a EXC3

Metodi di Dichiarazione di Conformità: 1-3 a

Nell'ambito del sistema 2+ sono state applicate e che

Il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo certificato è stato emesso il **29 Settembre 2020** e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nelle norme armonizzate (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

Data ultima emissione: **29 Settembre 2020**

NOTA: Questo certificato annulla e sostituisce il certificato nr. 1381-CPR-275 emesso per la prima volta il 13 Agosto 2014.


Il Rappresentante Autorizzato

p.p. Marco De Maria

Il Direttore Tecnico

Flaviano Prosperi-Flaviani

Member of **SGS** (Société Générale de Surveillance) Group



Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. The SGS stamp and signature merely represents receipt of the document and SGS makes no representations as to the accuracy, adequacy and/or completeness of third party test/laboratory results, reports or certifications. Any holder of this document is advised that the information contained hereon is limited to visual examination of the safety and readily accessible portions of the consignment only. Solely for services related to witnessing/observing a third party's intervention(s) in accordance with Client's instructions, the Company's involvement has been limited to witnessing/observing a third party's intervention(s) at the third party's laboratory/test house or other facilities and installations used for the intervention(s). The Company's sole responsibility was to be present at the time of the third party's intervention(s) to forward the results, or confirm the occurrence, of the intervention(s). The Company is not responsible for the condition or calibration of apparatus, instruments and measuring devices used, the analysis methods applied the qualifications, actions or omissions of the third party's personnel or the analysis results.